

Fecha de Inspección

10-06-2026

Folio de Inspección

C-269-0626

EMPRESA

COPPEL

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAJA SECA	AMHER	GANZO	2000
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3E9SS3921YG005501	N/A	GOMEZ PALACIO	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N/A	N/A	4 Regular	269


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☒

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa, suspensión por medio de 2 bolsas de aire
tiene su perno de ensanche y su tren de aterrizaje.
Golpes en la carrocería, 2 Roto chambers, 2 tanque de aire
Placa VIN no tiene

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
J1+LV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Eduardo Castillo

NOMBRE Y FIRMA