

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Automovil ✓	Chevrolet ✓	Chevy 3 puertas ✓	2011 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3G1SF21XXBS114414 ✓	HECHO EN MEXICO ✓	CULIACAN ✓	129 822
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 5 Vel.	Gasolina.	4 llantas	U4999

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		







CON LLAVE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	✓				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Avanca pasando corriente a la batería, con A/C
interiores en buen estado, sin gasolina

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA