

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
ALPURA

Fecha de Inspección 24/04/24
Folio de Inspección A-4214-0424

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|-------------|------------------------|--------|
| CAMION ✓ | CHEVROLET ✓ | KODIAK CHASIS CABINA ✓ | 2005 ✓ |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|
| 3GBM7H1E55M112808 ✓ | NACIONAL ✓ | <u>219,586</u> | Cedis San Luis Potosi ✓ | 4214 ✓ |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| | | X | |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | | |
|--------------------------------|---------|-----|------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL | DESHUESADO | SINIESTRO |
| | | X | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR | X | |
| TURBO | | NA |
| RADIADOR / MANGUERAS | X | |
| VENTILADOR | X | |
| ALTERNADOR | | X |
| MARCHA | X | |
| CAJA DE DIRECCION <u>Fugas</u> | X | |
| COMPUTADORA | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | X | |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN <u>desmontado</u> | | X |
| TRANSMISION | X | |
| NO. EJES () | X | |
| MUELLES | X | |
| AMORTIGUADORES | X | |
| BATERIAS (1) <u>Mal</u> | X | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|-------------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | X | |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS <u>Roto</u> | X | |
| VOLANTE | X | |
| ASIENTOS <u>Roto</u> | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE <u>Mal</u> | X | |
| PUERTAS <u>2</u> | X | |
| FAROS <u>1</u> | X | |
| PARABRISAS | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES <u>1</u> | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (6) <u>Mal</u> | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (1) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

Gas LP
Retiro en Grva.

Unidad llego en grva, se desconoce estado mecanico de los componentes, no funciona, falta; alternador, Bobinas (2) compresor

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA



NOMBRE Y FIRMA