

## CHECKLIST DE INSPECCION MOTOCICLETA

**CONSIGNANTE**  
**ALPURA**

Fecha de Inspección: 26-04-21  
Folio de Inspección: A-378-0424

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	C90	2008

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3H1HA028X8D201461	<u>C90E-2308149/537871</u>		Mérida	378

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
BOBINA	X	
CABLE DE BUJIA	X	
CARBURADOR	X	
MARCHA	X	
ESCAPE	X	
CADENA	X	
SUSPENSION DELANTERA (TJERA)	X	
AMORTIGUADORES TRASEROS	X	
VARILLAJE DE FRENO TRASERO	X	
PALANCA DE ARRANQUE	X	
PALANCAS MANUBLIO <u>ma</u>	X	
BATERIAS ( )		X

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		
SWITCH	X	
TABlero DE INSTUMENTOS	X	
MANUBLIO	X	
ASIENTO	X	
PLACA VIN / SERIE GRABADA	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SALPICADERAS		X
FARO	X	
DEFLECTOR		X
TARGAS / TAPAS	X	
CALAVERA	X	
NO. LLANTAS ( <u>2</u> ) <u>MAC</u>	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Unidad con carroceria dañada  
se desconocen los llaveros

OBSERVACIONES TALLER / ENCARGADO

EL CHECKLIST ES UNA REFERENCIA DESCRIPTIVA Y NO DEBERA SER CONSIDERADO COMO SOPORTE PARA ACLARACIONES, SOLO FOTOGRAFIAS

RESPONSABLE INSPECCION V4B: [Firma]  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: [Firma]  
NOMBRE Y FIRMA