

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-813-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA ✓	HONDA ✓	CG125 ✓	2005 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1JC30635D413158 ✓	JC30E6 4712886	TOLUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Gasolino	2 Mal	813









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Manta trasera suelta, asiento dañado  
 Faltantes: portabalatas, cadena, carburador, batería  
 llave, bobina, retrovisores, faro, palancas de freno  
 y clutch, Lapon tanque, calavera, entre otros  
 Tanque suelto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA