

Fecha de Inspección

9/4/26

Folio de Inspección

JA-755-0426

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA ✓	HONDA ✓	CG150 ✓	2005 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1JC30655D402145 ✓	JC30E64702315	TOLUCA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
T.M	Gasolina	2 Mal	755 ✓








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

faltantes: carburador, palancas, batería, retrovisores, llave, faro roto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA