

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4170ED110023		IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MER1076








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<input checked="" type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<input checked="" type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Aparecen fuertes coqueras con todos sus componentes pero
todas bien en Valharts, asiento roto, sin frenos*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

06-100-25
C. M. Brey F. 2012