

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTO	HONDA		2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4173ED110002		TULTITLAN EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MTU0816

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

con llaves

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Asiento desgastado, sin combustible, sin batería, piezas oxidadas, piezas completas, mica de tablero estrellado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA