

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|
| MOTOCICLETA | HONDA | CARGO150 | 2014 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 3H1KA4174ED110019 | | IXTAPALUCA, EDOMEX | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | | | MCU2412 |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

aparentemente completa podria tener fallas, Asientos rotos
sen Desabrochables

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

Eugenio Gómez