

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4174ED110591		IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MCU2426







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:


Unidad parece tener todos sus componentes, faltan llantas  
Asen los rulos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):




**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:



NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

  
Nombre y Firma  
Cesar Lopez