



JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4174ED110607		IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MCU2425








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Avante mente completa, pedra fumar la llanta s
sin Rotor visores*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

06-11-25
CONSIGNANTE Y FIRMA