Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	18/08/2025
Folio de Inspección	JAR-MTU0846´-0825

CONSIGNANTE

JARRITOS

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTO	HONDA		2015
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3H1KA4176FD211617	WH157FMTD49281	TULTITLAN EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
			MTU0846

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta Con la mayor parte de sus Componentes mecanicos, desgaste en el asiento, patita Doblada,

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA