

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
MOTO	HONDA		2015
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA4177FD211576		TULTITLAN EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			MTU0844

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

con llave

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin combustible, sin batería, sin chucote clutch, componentes completos, golpe en faro que

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

FORTINO ISLAS
NOMBRE Y FIRMA