

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSIÓN	AÑO
MOTOCICLETA	HONDA	CARGO150	2014
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H1KA417XED110580		IXTAPALUCA, EDOMEX	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<i>M</i>	<i>Gasolina</i>	<i>2</i>	MCU2424








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<i>X</i>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	<i>X</i>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*Al parecer fija tiene todos sus componentes y no tiene
algún falante*

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA