

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION | INTERNATIONAL | CF 500 | 2010 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 3HAJEAVHXAL287311 | | FY09-CD. HIDALGO | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| Automatico | Diesel | | |






| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | X |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | X | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconoce fallas que pueden tener el motor y la unidad. tiene agua el aceite. tiene alternador, arneses sueltos y rotor interior de la cabina sucia y asientos desmontados; Parabrisas estrellado no tiene baterías, no se ve marcha

Se requiere grúa para extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JALU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Odalio S.U.

NOMBRE Y FIRMA