

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-8234-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	CF 600	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAJFAVKODL298234		FC15-SANTIAGO PAPASQUIARO	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular	1

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

no se pueden validar componentes mecánicos. Debido a que la cabina no se puede levantar por unas tarimas que tiene delante y un camión. Se alcanza a ver el motor abierto y con agua. Falta componentes como marcha alternador. Se desconocen fallas que pueda tener. Esta sostenida por un trancu, el eje delantero se ve sacado. Parabrisas estropeado. sin computadora visible.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis Recto. se requiere Grúa para extracción.



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Claudia Paola Herrera Empiebo
NOMBRE Y FIRMA