

Fecha de Inspección

25/4/2025

Folio de Inspección

GM-2009-29-0325

94-70011665

CONSIGNANTE



| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
|                     | International | SF600 4x2        | 2011        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3HAJFAVK2AL314848   |               | Tuxtla SF600 4x2 | N/D         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| Automatico          | Diesel        | 6 / Malas        | 70011665    |


| OPERABLE | NO OPERABLE                         | SE DESCONOCE                        |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| BUENO | REGULAR                             | MAL                                 | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|
|       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Son baterias sin llaves  
Se desconoce funcionamiento

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario Vega  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.T.U  
NOMBRE Y FIRMA