

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-4959-0625

CONSIGNANTE

**ABInBev**

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION              | INTERNATIONAL | 4300 DURASTAR    | 2009        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3HAMMAAR09L104959   |               | FC09-DURANGO     |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel        |                  | /           |

| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             |              |





| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         |     |           | X           |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

NO tiene inyectores en motor, no tiene marcha, no se ve computadora, manetas rotas, arneses rotos, faltar componentes del turbo y filtro. puerta del pitoto no abre bien. cabina en mal estado. no tiene palanca de cambios. Golpes en el cofre. se desconocen otras fallas que pueda tener la unidad

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se requiere grua para extraccion



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA