

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION              | INTERNATIONAL | 4300 DURASTAR    | 2007        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3HAMMAAR17L559493   |               | FV08-ALAMO       |             |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| ESTANDAR            | DIESEL        | 1                | /           |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALUADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|------------|----------|
|       |         |     |           | X          |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor desvaliado, sin computadora, sin mangueras, banda suelta, cables sueltos, suspensión delantera desvaluada, sin muelles delanteros, sin generador, sin marcha, faltan piezas, sin faros, sin parrilla, sin parabrisas, sin espejos, sin tapas de puertas ni elevadores, tablero desvaliado, asientos rotos, eje trasero reparado y con piezas sueltas, sin caja, sin baterías, sin cardan, ni diferencial

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Signature]*  
**Marco Polo Mayorga**  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Signature]*  
**Abel Torres**  
NOMBRE Y FIRMA