


Fecha de Inspección Folio de Inspección





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	año 2009 KILOMETRAJE	
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION		
3HAMMAAR19L104193		FE16-CD GUZMAN		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO	
MANUAL	DIESEZ	4 Kintas-		

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	ſ	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	×							X	
			-						
DESCRIBE FALL	AS MECÁNICAS Y	//O COMPONENT	ES FALTANT	ES, DET	ALLES EN	GENERAL	QUE PRES	SENTA LA UN	IDAD:
Desiraly	do del n	ofor, 1 Su	pencion	del	elera	no s	grue	/ Sno	910.
Sincosten	utos Sin	tanque,	Licomb	cotch	ole (S	in.	transi	nuch	10
Sin tac	ca, Des	releada. 1	Llan	Tes	mel.	estad	1Sin	SPUS!	
Snarry	109/ M	extend	Comer	al			(10	
3(00 00. 00							
					+	***************************************			
CARROCERIA (I	DENTIFICACION	DE GOLPES):							
								2 1	=
			₽ P				É		<u></u>
9				40))———	40)	(6)		<i>21)</i>
		Γ.		0					
				_					

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA