

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

25/1/2025
GM-2010-60A-0325
GM-700-1707

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	International	4300	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR1BL391010	H66HM2N3005819		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO	Diesel	NO	70011707







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Totalmente desvalijado
Solo cuenta con motor block y diferencial
Chasis recto.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Maria Vazquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.J.V.
NOMBRE Y FIRMA