

### CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

**CONSIGNANTE**  
**RICA**

Fecha de Inspección 21-02-24  
Folio de Inspección R-4099-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300	2006

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3HAMMAAR26L313261	470HM2U1483525		PACHUCA	4099

**MARCA CON UNA "X" EL CAMPO**

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

**\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES ( 1 )	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( 2 WATL )	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	X	
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE <i>Dañado</i>	X	
ASIENTOS <i>Daño</i>	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN		
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO		X
MANIJAS DE PUERTA		X
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		
PARABRISAS <i>estrellado</i>	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS ( 6 ) <i>M#L</i>	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( 1 )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

*Falta tapa de filtro de aire, se entrega sin caja refresquera*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

*[Firma]*

NOMBRE Y FIRMA