

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	GM-70019405-0526

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER
T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR28L347954		GE00-SAN PABLO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TA	Diesel	3 Cintas	70019405


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X		X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad desvalijada sólo cuenta con motor y transmisión, eje cardan (aparentemente completos)
No se abre el capó.

Chasis recto
CARROCERÍA (IDENTIFICACIÓN DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature] Alejandra Reyes
NOMBRE Y FIRMA