Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	
Folio de Inspección	GM-70019405-1126

CONSIGNANTE
EMPRESA LIDER

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR2$L347954		GE00-SAN PABLO	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	3 (malas)	70019405









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad desvalijada, sin computadora, sin sist. de enfriamiento, sin turbo, tablero desvalijado, motor incompleto, sin asientos, sin puerto pilato, cofre dañado
Solo, eje cardan y diferencial. Chasis recto sin llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA Diego Lumas Sanchez
NOMBRE Y FIRMA