

Fecha de Inspección

11-03-2026

Folio de Inspección

GM-70021346-0326

CONSIGNANTE

Cerupo Modelo









TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR2AL247884	6NUX40466 AEA	FY08-ZITÁCUARO	N/V.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Regular	70021346

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque se desconocen fallas mecánicas, cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos interiores. Arco, otros, tablero, faros, puertas, volante, par-lanca, Elcteron. Sin petruvroses, con faros, par-busas, Chasis recto cuenta con diferenciales. CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Hans E. Vazquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Luis Fariña
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA