







TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR2AL268170	466HM2N8003483	PACHUCA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
		6 VEGULA	4316

TIPO DE	TRANSMISION	COMBOST	RLF		LLANTA	5		CO
				6 veguer		43	4316	
OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X				X				
							•	
ESCRIBE FALLA	AS MECÁNICAS Y	O COMPONENTES FA	LTANTES, DET	TALLES EN	GENERA	L QUE PRES	SENTA LA UN	IDAD:
	1 1	0		1 1	1	· 1		
hasis n	ecto, Int	erove) con 1	regaste, E	olin to	·pa d	e fuell	-a,	
bene dita	exencial (y Cardon, Cue	enta Can	10005	612	Comp	anen les	
reconical	Se entreo	a Solo Chalsi	s Cobina	2	betera	l mal	-/	
Dorabusas	eshellado							
	•							
ARROCERIA (II	DENTIFICACION [DE GOLPES):						
		- S						
			r=	. 1			A.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
					7/9	5		<u>~</u>
Q	—O) (\bigcirc	1 ()——	لـ(@_	(C		D))
	學	1						
	4	\mathcal{L}	MEN					
			YA-			<u> </u>	<u></u>	71

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:	1	ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA		
	NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA	_