Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	24-10-2026
Folio de Inspección	GM-70009867-1126

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2009
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3HAMMAAR39L066501		FE16-CD GUZMAN	
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
NO tiene	Diesel		70009867

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

soto tiene motor incompleto y abierto, tiene radiador tiene Diferencial y flecha cardan.
tablero de instrumentos incompletos, cabina mal estado
ejes caidos
chasis recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se necesita Grua para extraccion



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA