

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR39L087915		FU05-ACAPONETA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	6 llantas mal	189









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chasis -> cama baja, sin marcha, tiene computadora, Alternador
bandas, Radiador, Ventilador, sin petroisores, corrosión,
6 llantas mal, interiores en mal estado, se desconoce
ultimo estado mecanico y fallas. Retiro en grua puede
tener mas faltantes de las mencionadas, sin tapones
de combustible, Puerta de capota descastrada no cierra

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. Humberto de la Rosa

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA