

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR3JL348240		FE02-TLAQUEPAQUE	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN PILA, SIN FILTRO DE AIRE, FALTAN MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, TABLERO ROTO, SIN PALANCA DE VELOCIDADES, CAJA DE TRANSMISION ABIERTA, SIN UNA LLANTA TRACERA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Roberto Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Arturo Zavala Perez
NOMBRE Y FIRMA