Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	23-12-26
Folio de Inspección	GM-70009974-1126

CONSIGNANTE
GM

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2009
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3HAMMAAR49L104186	N/D	FE17-MANZANILLO	U/U
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	5 malas	70009974




OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X




BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque, faltante de sus componentes mecanicos, filtros, tuercas, generador, valvulas, computadora entre otros, Motor. Asientos, tableros, volantes, rotas tuercas de ruedas, y quemado, Estimar: Falta defensa delantera, calaveras, espejos tiene, quebradas, y faros Chasis ~~incorrecto~~ con diferencial

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION VAB: Mario E. Vargas
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Edgar Luis Leal
NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner