

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

22-07-25 GM-8243-0625



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR4DL298243		FU03-IXTLAN DEL RIO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
P		6 Montes	1


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chois coma bayo, unidad quento con plorcha, turbo, computadora (Alternadori Rudiodor, bandos, puede tener tutantes mo un asonados, le llantas Mal 1 se dos conoce ultimo estado mecanico sin pateria

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA/SERNARCOO NI SOFUL ARGON MITO

NOMBRE Y FIRMA