

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA         | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION              | INTERNATIONAL | 4300 DURASTAR    | 2009        |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR     | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3HAMMAAR59L104942   | N/U           | FC06-SALTILLO    | N/U         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE   | LLANTAS          | ECO         |
| No tiene            | Diesel        | 41 Malin         | 30000 / 962 |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          | X           |              |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
|       |         | X   |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

No cuenta con transmisión, con faltante de distintas piezas mecánicas del motor, sin retrovisores, sin palanca faltantes en el interior sobre todo en el tablero, cuenta con gusientos dañados.  
Chasis recto. - 1 eje cuenta con diferencial.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA