

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| CAMION | INTERNATIONAL | 4300 DURASTAR | 2010 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 3HAMMAAR5AL327308 | | FV00-ALTAMIRA | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| ESTANDAR | DIESEL | 3 | / |








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | X | |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | | X | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin frenos, eje trasero en el piso, sin bandas, sin cables del motor, sin marcha, sin cardan, sin palanca, caja de velocidades en caja, sin tapas de puertas, tablero desvalijado, asientos rotos sin dete del piloto, sin espejo retrovisor derecho. Piezas de suspension en la caja.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

Encargado del CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA