

Fecha de Inspección

25/4/2025

Folio de Inspección

GM-2017-39-0325

44-70011705

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camión	International	4300 4x2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR5BL391009	466442N 8005797	Tuxtla	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
N2	Diesel	N2	70011705






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Computadora y Caja de dirección, diferenciales y manobla de freno.
Falta la mayoría de sus partes.
Sin faros
Cables como bga.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
J. V. J. F.
NOMBRE Y FIRMA