

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR6DL296414	NIV	FJ03-MATÍAS ROMERO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
manua	DISEL	6 regular	70014826

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			








1 juego de llaves pegadas en el tablero

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor incompleto le faltan piezas y tira aceite. Radiador incompleto esta desmontado. le faltan valvulas al motor IPR, no tiene ventilador no tiene bomba de agua, tiene marcha, tiene turbo, tiene alternador tiene diferencial y flecha cardan, tiene tablero de instrumentos regular cabina y asientos regular. cofre esta en el piso. Parabrisas estrellado computadora no visible. faltan mangueras de aceite y filtros

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se necesita Grúa para extraccion



Motor colgado
Parabrisas estrellado
sin baterias

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Signature]
214LV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA [Signature]
Julian Reyes Rivera
NOMBRE Y FIRMA

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR6DL296414	<u>NIV</u>	FJ03-MATÍAS ROMERO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>manua</u>	<u>DISEL</u>	<u>6 regular</u>	70014826

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<u>X</u>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<u>X</u>			








1 juego de llaves pegadas en el tablero

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor incompleto le faltan piezas y tira aceite. Radiador incompleto esta desmontado. le faltan valvulas al motor VPR, no tiene ventilador no tiene bomba de agua, tiene marcha, tiene turbo, tiene alternador tiene diferencial y flecha cardan, tiene tablero de instrumentos regular cabina y asientos regular. Cofre esta en el piso. Parabrisas estrellado computadora no visible. faltan mangueras de aceite y filtros

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se necesita Grúa para extraccion



Motor colgado
Parabrisas estrellado
sin baterias

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Signature]
214LV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA [Signature]
Julian Reyes Rivera
NOMBRE Y FIRMA