Vehicles for Business
SUBASTADORA AUTOMOTRIZ

Fecha de Inspección	23-10-2020
Folio de Inspección	GM-70022330-1126

CONSIGNANTE
GM

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2009
NO. SERIE / CHASIS	**NO. MOTOR**	**UBICACION**	**KILOMETRAJE**
3HAMMAAR79L087920	NV	FE15-COLIMA	NV
TIPO DE TRANSMISION	**COMBUSTIBLE**	**LLANTAS**	**ECO**
Manual	Diesel	4 Mal	70022330


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin prueba de arranque con faltantes de sus componentes mecanicos, sin alternador, sin turbo, sin bandas, sin computadora, sin transmisión, sin diferencial, sin flecha, sin ejes, sin calaveras y sin fuelle, sin 2 llantas, y demás, Tablero roto, asientos rotos, faros rotos, chasis recto. sin diferencial

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____ NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA _____ NOMBRE Y FIRMA

Escaneado con CamScanner