

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Cumcion	International	4x2 4300	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR8CL632241	4664M2N8009729	Tuxtl	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO	Diesel	NO	70013306


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Totalmente desvalijado
Chasis cama baja
Con diferenciales
Solo monoblock

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Mina [Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: J.F.J.V. [Signature]
NOMBRE Y FIRMA