

flaquepague



Fecha de Inspección

11-03-2026

Folio de Inspección

CONSIGNANTE

GM-70014899-0326

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	international	4300 Durastar	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
314A-MMAAR00L195732			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel		70014899

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con el motor abierto. se desconocen fallas que pueda tener la unidad. no tiene alternador, computadoras no visibles, tiene marcha diferencial, flecha cardan, cada direccion incompleta. cabina y tablero instrumentos en regular estado. Golpes en la carroceria, tiene turbo

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se necesita grua para extraccion



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA