

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	International	4300	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMHAA0982683058		Pachuca	2008
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
TM	Diesel	6 (males)	4241

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
☒	☐	☐








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
☐	☒	☐	☐	☐	☐

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con prueba de funcionamiento
con fuga de aceite

Chasis cama baja
Sin carrocería, Solo chasis cabina.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA