

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
1. <i>Estacion</i>	<i>International</i>	<i>4300 HX7</i>	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAAR9CL632250	<i>NO</i>	<i>Tuxtla</i>	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<i>NO</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>	70013314







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<i>X</i>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				<i>X</i>	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin diferencial
Se vende solo cabina y chasis.
Sin eje delantero.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mario Vique
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.J.V
NOMBRE Y FIRMA