

Fecha de Inspección

2-10-2028

Folio de Inspección

R-4264-1025

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAARX8L062251	470HM2U1530440	PACHUCA	N/U
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Neumaticos	4264

San Ildefonso








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Cuenta con la mayor parte de sus componentes mecánicos.
Cuenta con palanca, tablero, tapas de puertas, volante, asientos (foto del lado del piloto), espejos retrovisores, faros.
Parabrisas y Chasis recto.
Se vende sin caja.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA