

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

25/4/2023
GM-2017-43-0325
64-70013303

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	International	4300 4x2	2003
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMMAARXCL632239	466HU2N8009616	Tuxtla	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO / Manual		5 / Malas	70013303






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Camion recto, con diferencial.
Contiene motor, caja de direccion
No tiene turbo, computadora, radiador, buenda, alter-
nador.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Mrs. Rojas
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.J.U.
NOMBRE Y FIRMA