

Tlaquepaque



Fecha de Inspección

11-03-2026

Folio de Inspección

CONSIGNANTE

GM-70020951-0326

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Camion	International	4300 Durstar	2020
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3H4AMMMRXLL820742			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene		5 malas	70020951

3H4A
Sin transmision

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallas en el motor y abierto, computadora y marcha no visibles. tiene alternador, turbo, diferencial y flecha cardan. Se desconocen otra fallas que pueda tener la unidad. Carroceria y cofre con golpes.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis cama baja. se necesita grua para extraccion



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA