





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	4300 DURASTAR	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMSAAR2JL348316		FE00-GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CHASIS TIPO LOWBOY, SIN FILTRO DE AIRE, SIN BATERIAS, TABLERO DESHUECADO, CAJA DE TRANSMISION ABIEERTA, DOBLE EJE TRACERO CON CUATRO LLANTAS, CARDAN Y DIFERENCIALES EN SU LUGAR FALTAN PIEZAS AL MOTOR, SIN COMPUTADORA, DIRECCION HIDRAULICA CON FUJA, NO TRAE BANDA, TANQUE DE COMBUSTIBLE SIN TAPA SIN BATERIA, SIN TAPA LA PUERTA DEL COPILOTO, TABLERO CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): ROTO, LLANTA PUNCHADA DE LANTERA SIN ARNES DE COMPUTADORA, SIN ESPEJO LATERAL DEL CHOFER



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Solorzano Zamudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis Moisés Cardenas
NOMBRE Y FIRMA