



Fecha de Inspección: 11-06-2026
 Folio de Inspección: GM-70019465-0526

CONSIGNANTE
 EMPRESA LIDER
 T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	INTERNATIONAL /	4400 SBA 6X4 /	2017 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMSAAR3HL576819 /	NIV	FC00-TORREÓN /	NIV
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	3 Regular 1 mala	70019465 /

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X


BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:


Se menciona que los inyectores no funcionan, El motor esta dañado tiene estos componentes, motor, marcha, turbo, Radiador, ventilador, Caja de direccion, transmision, Flecha cardan, 2 diferenciales, 2 tanques de aire, tanque de combustible, escape, tablero de instrumentos regular, no tiene asientos,

Chasis recto, se necesita Grúa para extraccion
 CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

La unidad esta sostenida por 2 Gatos hidraulicos



el cofre esta golpeado, golpes en carroceria, sin espejos. tiene valvula, algunas manijas estan sueltas



* Se desconocen fallas mecanicas que pueda tener algun componente mecanico o electrico

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Valentina Tello de la Torre
 NOMBRE Y FIRMA