

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
Comoda	International	4400 GR4	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMSAAR5CL649326	N/O		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
No / Manual	Diesel	NO	70013317


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Desvalijado, sin eje delantero, sin radiador
sin ventilador, sin transmision
Solo ensamblado, sin retrovisores
Chasis recto 2 diferenciales

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Mario Rojas
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J.F.J.V
NOMBRE Y FIRMA