

Fecha de Inspección Folio de Inspección

21-07-25 GM-8314-0625




TIPO DE UNIDAD MARCA		MODELO / VERSION	AÑO	
CAMION	INTERNATIONAL	4400 SBA 6X4	2018	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE	
3HAMSAAR9JL348314		FE21-PUERTO VALLARTA		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO	
Fatandar	niese)	10 Necl		

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	
		V	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	×				

DESCRIBE FALLAS MEÇÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA