

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	INTERNATIONAL	<u>6X4</u>	2018
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HAMSAAT5JL348354		<u>Pie de la cuesta</u>	<u>ND</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>Manual</u>	<u>Diesel</u>	<u>4 llantas</u>	<u>4435</u>







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	☒	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				☒	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin puerta de piloto, con fallas en interior, 2 ejes, 2 diferenciales, chasis fuerte, incluye Rampe, carrocería en mal estado con fallas en motor, sin turbo, marcha puede tener mas fallas de las mencionadas, sin computadora, bombas de alta presión

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

H. Josue Dammun

NOMBRE Y FIRMA