

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
TRACTOCAMION ✓	INTERNATIONAL ✓	HV607 4X2 ISL 380 ✓	2025 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HCEJTAROSL654460	Cummins	TIJUANA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual 10 Vels Diesel		5 Buenas, 1 Mal	59056 ✓









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
			✓		

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad Siniestrada perdida total, cabina dañada Motor se tranco de la concha del Valante Cremallera este suelto junto con la transmisión, daños en componentes de enfriamiento, cofre, suspensión, soportes de motor, tanques puertas, tablero, entre otros, bandas, sin eje cardan, cuenta con diferencial, transmisión y motor

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA