

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Hino	1018G	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3HJFC6JG3HSS13086	J05 DT615501	TORREON	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual.	diesel.	7 1/2 vida	2918

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
✓		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:








Fuga aire manípul

(2) rines dañados

Tupas espejos laterales sin tupas.

Crstal delantero estrellado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



leve golpe defensa

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Luis de la Cruz

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA